



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



WINROCK
INTERNATIONAL
GEORGIA

თანამედროვე მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიებისა და განათების ინიციატივა

კორპორატიული ხელშეკრულება № 114-A-00-05-00106-00

ონის საავადმყოფოს ენერგოუდიტის ანგარიში



აღნიშნულ ანგარიშში მოწოდებული ინფორმაცია არ არის აშშ.-ს მთავრობის მფიციალური ინფორმაცია და, შესაბამისად, არ გამოხატავს აშშ. საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და აშშ-ს მთავრობის პოზიციას.

ონის საავადმყოფოს ენერგოაუდიტის ანგარიში

დამკვეთი: ამერიკის შეერთებული
შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტო/კავკასია

შემსრულებელი: თანამედროვე
ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების
და განათების ინიციატივა

საქართველო, თბილისი 0131,
გიორგი ბალანჩინის ქ. №11

საქართველო, თბილისი 0105,
ი. ჭავჭავაძის გამზირი, II ჩიხი, 4-8,
ბინა 6.
ტელ: +995 32 50 63 43
ფაქსი: +995 32 93 53 52

მომზადებულია მდგრადი განვითარების და პოლიტიკის ცენტრის მიერ ვინროგ
ინტერნეშენალისთვის

ივნისი, 2011 წ.
თბილისი

შინაარსი

1	რეზიუმე	4
2	შესაგალი	5
2.1	პროექტის წინაპირობები	5
2.2	პროექტის რეალიზაციის პროცესი	6
3	პროექტის ორგანიზაცია	7
4	სტანდარტები და წესები	8
5	შენობის მდგომარეობის აღწერა	8
5.1	ზოგადი მდგომარეობა	8
5.2	გათბობის სისტემა	11
5.3	ცხელწყალმომარაგების სისტემა	11
5.4	განათების სისტემა	11
5.5	სხვადასხვა	12
6	ენერგიის მოხმარება	12
6.1	გაზომილი ენერგიის მოხმარება	12
7.	ენერგოეფექტურობის პოტენციალი	14
8.	ენერგოეფექტური ღონისძიებები	16
8.1	ღონისძიებების ჩამონათვალი	16
8.2	ღონისძიებები	16
9.	ეკოლოგიური სარგებელი	19

1 რეზიუმე

საბაზო ენერგია, რომელიც საჭიროა ონის საავადმყოფოს ფუნქციონირების ნორმალური პირობების უზრუნველსაყოფად შეადგენს აღვიღობრივი გათბობის ხისტემისათვის დაბეჭდოებით 313461 კვტ*სთ/წ, ცხელწყალმომარაგებისთვის 63242 კვტ*სთ/წ და განათებაზე ელექტროენერგიისათვის 26280 კვტ*სთ/წ.

ენერგოაუდიტის შედეგად გამოვლინდა ენერგოეფექტურობის ამაღლების მნიშვნელოვანი პოტენციალი საავადმყოფოს შენობისათვის:

მიწოდებული ენერგიის დანაზოგი	145918 კვტ*სთ/წ
წმინდა დანაზოგი	29071 ლარი/წ
ინვესტიცია	60145 ლარი
ამოგების პერიოდი	2.1 წელი

ენერგიის დაზოგის პოტენციალი ენერგოეფექტური და რეკონსტრუქციის ღონისძიებების დასადგენად შეჯამებულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მათი მომგებიანობის შესაბამისად წმინდა მიმდინარე ღირებულების კოეფიციენტის (NPVQ) გათვალისწინებით.¹

ეკონომიკურ გამოვლებში გამოყენებული 3.5 % - საპროცენტო განაპვეთი მიღებულია 15.1 %-იანი ნომინალური საპროცენტო განაპვეთიდან და 11.2 %-იანი ოფიციალური ინფლაციის განაპვეთიდან.²

იმისათვის, რომ ინვესტიცია და დანაზოგი ქმედით ხასიათს ატარებდეს, ყველა ღონისძიება ერთი პროექტის ფარგლებში უნდა იყოს განხორციელებული. მონაცემთა სიზუსტე $\pm 10-15 \text{ \%}$ -ა.

¹ NPVQ წარმოადგენს NPV-ს შეფარდებულს ინვესტიციასთან: **NPVQ= NPV / I**, სადაც **NPV** არის სამომავლო წმინდა წლიური დანაზოგის დღევანდელი (დისკონტირებული) ღირებულება მინუს ინვესტიცია. I არის ინვესტიცია.

² წლიური ინფლაციის განაპვეთი აღებულია საიტიდან: <http://www.nbg.gov.ge>

ეე პოტენციალი-ენერგო აუდიტი						
ონის საავადმყოფო		გასათბობი 1200 მ ² ფართობი:				
ეე დონისძიება		ინვესტიცია [ლარი]	წმინდა დანაზოგი [გვტ*სო/წ]	[ლარი / წ]	ამოგება [წ]	NPVQ*
1.	კედლების თბოიზოლაცია	18025	68328	13665	1.3	9.77
2.	ჭერის თბოიზოლაცია	9020	30421	6084	1.5	8.57
3.	განათების ახალი სისტემის დაყენება	700	3465	582	1.2	1.32
4.	ჰელიოსისტემა	32400	43704	8740	3.7	2.83
მომგებიანი ეე დონისძიება						
1.	კედლების თბოიზოლაცია	18025	68328	13665	1.3	9.77
2.	ჭერის თბოიზოლაცია	9020	30421	6084	1.5	8.57
3.	განათების ახალი სისტემის დაყენება	700	3465	582	1.2	1.32
4.	ჰელიოსისტემა	32400	43704	8740	3.7	2.83
სულ - ყველა დონისდიება		60145	145918	29071	2.1	

* ეფუძნება 3.5 % რეალურ ხასროვნებზე განაკვეთს

2 შესავალი

2.1 პროექტის წინაპირობები

ონის საავადმყოფოს ენერგოაუდიტი განხორციელდა მდგრადი განვითარებისა და პოლიტიკის (SDAP) ცენტრის მიერ „თანამედროვე ენერგოეფექტური ღონისძიებების და განათების ინიციატივის“ პროექტის ენერგომენეჯმენტის კომპონენტის ფარგლებში ვინროკ ინტერნეშნალის უშუალო ხელმძღვანელობით. ენერგოაუდიტის შედეგები მოცემულია წინამდებარე ანგარიშში.

შენობა, რომელიც ადრე ფუნქციონირებდა როგორც პოლიკლინიკა ექსპლუატაციაში შევიდა 1975 წელს, შემდგომ მისი გარემონტება აღარ მომხდარა. გათბობის ცენტრალური სისტემა არ მუშაობდა 1992-იანი წლებიდან. ცხელწყალმომარაგების სისტემა ფუნქციონირებდა მზის ენერგიის მეშვეობით 1994 წლამდე. შემდგომ წლებში გათბობა და ცხელი წყლის მოხმარება ხორცილდებოდა ოუნუქის ღუმელებისა და ელექტრო გამაცხელებლების მეშვეობით.

ამჟამად მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები შენობის მთლიანი რეკონსტრუქციის მიზნით, რის შემდეგაც კედლებსა და ჭერს გაუკეთდება თბოიზოლაცია, ჩაისმება ახალი ორმაგი მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები და დამონდაუდება გათბობის ახალი სისტემა.


პროექტის მიზანია ენერგიაზე გაწეული დანახარჯების შემცირება, შენობის შიდა მიკროკლიმატური პირობების გაუმჯობესება, შენობის ექსპლუატაციის ეფექტურობის ამაღლება.

2.2 პროექტის რეალიზაციის პროცესი

პროექტის რეალიზაცია მოიცავს შენობაში “მომგებიანი ენერგოეფექტური დონისძიებების” (ე.გ.) შეფასებას და გატარებას. ყოველი შენობა უნიკალურია და შესაბამისად ყოველი პროექტი უნდა იყოს განსხვავებული ენერგიის დაზოგვის შესაძლებლობების გამოვლენის თვალსაზრისით. შენობის მეპატრონებს შეიძლება გააჩნდეთ რეკონსტრუქციის განსხვავებული ხედვა და მოთხოვნები ენერგოეფექტური დონისძიებების მომგებიანობის მიმართ.

მაშასადამე, პროექტის რეალიზაციის პროცესი იყოფა ექვს მთავარ დონისძიებად, რომელიც წარმოდგენილია ქვემოთ მოყვანილ დიაგრამაზე.

1. პროექტის იდენტიფიკაცია
2. სკანირება
3. ენერგოაუდიტი
4. ბიზნეს გეგმა
5. დანერგვა
6. ექსპლუატაცია



წინამდებარე ანგარიში დეტალურ ენერგოაუდიტს ეფუძნება.

3 პროექტის ორგანიზაცია

პროექტის/შენობის/ადგილის დასახელება:

მისამართი:	ქ. ონი ,რუსთაველის ქ.
საკონტაქტო პირი:	არჩილი ახალქაცი
ტელეფონი:	897 00 19 10 aakhalkatsi@alliancemed.ge
სამუშაოს შემსრულებელი	მდგრადი განვითარების და პოლიტიკის ცენტრი (SDAP ცენტრი)
საკონტაქტო პირი:	კარინა მელიქიძე
მისამართი:	თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №34, მე-3 ნაგებობა, 104-ე ოფისი
ტელეფონი:	(99532) 220 67 73 (ოფისი)
ფაქსი:	(99532) 242 0060
როლი პროექტში	SDAP ცენტრის დირექტორი
ექსპერტი	კარინა მელიქიძე
ტელეფონი:	893 14 62 54 (მობილური)
როლი პროექტში:	პასუხისმგებელი ენერგოაუდიტის ჩატარებაზე საკვანძო რიცხვების ელექტრონული პროგრამის გამოყენებით და ანგარიშის დაწერაზე
კონსულტანტი	6. ქვემოთვილი, სტუ პროფესორი ენერგოაუდიტის გუნდის წევრი, პასუხისმგებელი შენობის ინსპექტირებაზე და ენერგოაუდიტის ჩატარებაზე
როლი პროექტში:	პ. გაგნიძე ენერგოაუდიტორი ენერგოაუდიტის გუნდის წევრი, პასუხისმგებელი შენობის ინსპექტირებაზე და ენერგოაუდიტის ჩატარებაზე
ტელეფონი:	851 340 477(მობილური)

4 სტანდარტები და წესები

შემდეგი სტანდარტები და წესები მნიშვნელოვანია შესაბამისი ენერგოეფექტური და რეკონსტრუქციის ღონისძიებებისათვის:

- გათბობა, ვენტილაცია და კონდინიცირება **СНИП 2.04.05-86**
- საქვაბე დანადგარი
- წყალმომარაგება
- სამშენებლო თბოტექნიკა **СНИП II-3-79***

ამ სტანდარტებსა და წესებიდან გამომდინარეობს შემდეგი მოთხოვნები:

- გათბობა, ვენტილაცია და კონდინიცირება **СНИП 2.04.05-86**
- საქვაბე დანადგარი
- წყალმომარაგება
- სამშენებლო თბოტექნიკა **СНИП II-3-79**

5 შენობის მდგომარეობის აღწერა

5.1 ზოგადი მდგომარეობა

შენობის ტიპი	ონის სააგადმყოფო		
აშენების თარიღი	1975 წ.	ამჟამად ექსპლუატაციაში	
	საბუჟო დღეუები	შაბათი	კვირა
ექსპლუატაციის	24	24	24
გათბობის გრაფიკი	24	24	24
თანამშრომლების და პაციენტების რაოდენობა			
თანამშრომლები	30	ადამიანი	
საწოლების რაოდენობა	15	ერთეული	
საშუალო შიდა ტემპერატურა	21 °C		

შენობის მონაცემები

საერთო ფართი	1200	მ²	მეორე სართულის ფართი	600	მ²
საერთო მოცულობა	4195	მ³	ჭერის ფართობი	600	მ²
იატაკის ფართი	600	მ²	სართულების რ-ბა	2	

გარე კედლები						
კედლების მდგომარეობის ზოგადი შეფასება				საშუალო თბოტევადობა		
გარე კედლების საერთო ფართი		681		ꝝ	თბოგადაცემის კოეფიციენტი საშუალო ს (არსებული)	1.6 ꝝ/ꝝ K
ორიენტაცია	ჩ		ა		ს	ღ
ჯამი	172		167		171	171
მასალის ტიპი m1			კედლების არის აგურისგან და ბლოკისგან აშენებული, რომლის თბოგამტარობის კოეფიციენტია $\lambda=0.9$ გტ/გ*K. სისქე შეადგენს $\delta=0.4$ გ, გარე ბათქაში: ცემენტის ქვიშიანი დუღაბი $\delta=0.02$ გ, $\lambda=0.93$ გტ/გ*K. კედლის გარე ზედაპირზე საჭიროა გაკეთდეს იზოლაციის ფენა სისქით $\delta=0.05$ გ, $\lambda=0.05$ გტ/გ*K. საჭირო თერმული წინადობა გამოითვლება, როგორც $R_0=1/8.7 +0.4/0.9+0.02/0.93+0.05/0.05 +0.01/0.8+1/23 = 1.64 \text{ გტ K/g}$ თბოგადაცემის კოეფიციენტი შეადგენს: $U=1/1.64=0.61 \text{ გტ/გ}^2 \text{ K}$			

ფანჯრები						
ფანჯრების მდგომარეობის ზოგადი შეფასება				მეტალო-პლასტმასი ორმაგი შუშით		
ფანჯრების საერთო ფართი				67	ꝝ	თბოგადაცემის კოეფიციენტი ს (არსებული)
ორიენტაცია	მასალა ¹	ტიპი ²	ზომა A x B გ	ფართო ბი ꝝ	რ-ბა ცალი	მზის ენერგიის წილი g
ჩ	P	2G	0.8x1.8 1.33x1.8	8.64 14.4	6 6	0.62
ა	P	2G	1.8x3.33 0.8x1.8 1.45x2.013	5.94 2.88 2.91	1 2 1	0.62

ს	P	2G	0.8x1.8 1.33x1.8 3x1.8	8.64 4.788 10.8	6 2 2	0,62		3
ღ	P	2G	0.8x1.8 0.8x1.3	7.2 1.04	5 1	0.62		3
სულ				67	32			
მასალა¹				ხე (W), ალუმინი (Al), პლასტმასა (P), ფოლადი (St)				
ტიპი²				ერთმაგი ჩარჩო (S), ორმაგი ჩარჩო (D), დაპრესილი მასალის ჩარჩო (B), ერთმაგი შემინვა (1G), ორმაგი შემინვა (2G), სამმაგი შემინვა (3G)				

კარები								
კარების მდგომარეობის ზოგადი შეფასება					მეტალო-პლასტმასი			
კარების ტიპი					ერთმაგი ჩარჩო ორმაგი შემინვით			
კარებების რ-ბა	4	კარების ფართი	საერთო	6.5	ზ	თბოგადაცემის კოეფიციენტი უ(საშუალო)	2,91	ზტ/ზK

სახურავი							
სახურავის მდგომარეობის ზოგადი შეფასება					დამაკმაყოფილებელი		
სახურავის მთლიანი ფართი	600		ზ ²	თბოგადაცემის კოეფიციენტი უ (საშუალო)		1.2	ზტ/ზ ² K
სახურავის ტიპი	მასალის ტიპი	იზოლაციის ტიპი	იზოლაციის ს სისქე ზ	ფილის სისქე. ზ	საშ. ტემპ. °C	ფართი ზ	უ ზტ/ზ ² K
სახურავი სხვენით	m1	მინაბამბა	5სმ-				0.7
მასალის ტიპი m1	10 მმ-იანი ფანერა						
იზოლაციის ტიპი							

სახურავი სხვენით განლაგებულია გასათბობი სართულის ზემოთ. თბოგადაცემის კოეფიციენტი უ (საშუალო) განისაზღვრა როგორც **1.2 ზტ/ზ²K**, სახურავის მასალის შესახებ ინფორმაციაზე და ობიექტის დათვალიერებაზე დაყრდნობით.

იატაკი (თბოდანაკარგებით ნიადაგიდან, ან გაუმობარი, ცივი სარდაფიდან)				
იატაკის მდგომარეობის ზოგადი შეფასება			დამაკმაყოფილებელი	
იატაკის მთლიანი ფართი	600	მ²	თბოგადაცემის კოეფიციენტი U (საშუალო)	1.1
იატაკის ტიპი	იატაკი მიწის ზედაპირზეა			
იატაკის სამშენებლო მასალა				

5.2 გათბობის სისტემა

ონის საავადმყოფოში გათბობის ცენტრალური სისტემა არ ფუნქციონირებდა 1990-იანი წლებიდან. ამჟამად მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები შენობის მთლიანი რეკონსტრუქციის მიზნით, რის შემდეგაც დამონტაჟდება გათბობის ახალი სისტემა.

5.3 ცხელწყალმომარაგების სისტემა

ცხელწყალმომარაგების სისტემა საავადმყოფოში რეკონსტრუქციის შემდეგ მიაღწევს საპროექტო მნიშვნელობას 1350 ლიტრი/(მ².წელი).

5.4 განათების სისტემა

სანათი	რ-ბა ლ-ლი	დადგმული სიმძლავრე კვტ	საშუალო დატვირთვა კვტ/მ²	კონტროლის ტიპი/შენიშვნა
ვარგარა 100 კბ	70	7	5.8	
სხვა ენერგოეფექტური ნათურები	-	-		
სულ	70	7	5.8	

განათება		
საშუალო მოთხოვნა	5.0	კვტ/მ²
მუშაობის პერიოდი	70	სთ/კვირა
მუშაობის პერიოდი	52	კვირა/წელი
მაქს. ერთდროული დატვირთვა	6.0	კვტ/მ²

5.5 სხვადასხვა

სხვადასხვა მოწყობილობები	გამოყენებული ცალი	რ-ბა ცალი	დადგმული სიმძლავრე კვტ	საშუალო დატვირთვა კვტ	შენიშვნა
კოპიუტერები	1	0.2	0.15		
რენტგენის აპარატი	1	63	5.2		
ექოსკოპიის აპარატი	1	0.25	0.2		
ცენტრიფუგა	1	0.15	0.12		
შარდის ანალიზატორ	1	6.5	0.54		
სისხლის აპარატი	2	0.2	0.2		
სხვა სამედიცინო მოწყობილობები		30	2.5		
სულ		100.3	8.9		

სხვა გამოყენებული მოწყობილობები		
საშუალო მოთხოვნა	4.0	კვტ
მუშაობის პერიოდი	70	სთ/კვირა
მუშაობის პერიოდი	52	კვირა/წელი
მაქს. ერთდროული დატვირთვა	5.0	კვტ

6 ენერგიის მოხმარება

6.1 გაზომილი ენერგიის მოხმარება

ვინაიდან სავადმყოფოს შენობაში გასულ წლებში გათბობა არ ფუნქციონირებდა, აქედან გამომდინარე ეპონომიურობაზე შედარებები გაკეთდა საბაზისო მონაცემებსა და დამზოგავი ლონისძიებებით მიღებულ შედეგებს შორის.

თბოუნარიანობა და ტარიფები:

ენერგიის მატარებელი	თბოუნარიანობა	ერთეული	შენიშვნა
დიზელი	38500	კვ/ლიტრი	ანუ 10.7 კვტ*სთ/კგ

ელექტროენერგიის ტარიფი $0.168 \text{ ლარი}/\text{კვტ}^* \text{სთ}$.

დიზელის საწვავის დირებულება $2.1 \text{ ლარი}/\text{ლიტრი}$;

თბური ენერგიის დირებულება $2.1/(10.7*0.85)=0.23 \text{ ლარი}/\text{კვტ}^* \text{სთ}$.

სავადმყოფოში დიზელის საწვავთან ერთად თბური ენერგიის გენერაციისათვის გამოყენებული იქნება ელექტროენერგიაც. ამიტომ, თბური ენერგიის დირებულება ჩვენს მიერ გამოთვლილი იქნა შეწონილი ტარიფიდან და მან შეაღგინა $0.2 \text{ ლარი}/\text{კვტ}^* \text{სთ-ზე}$.

6.2 ენერგიის გამოთვლილი და საბაზო მოხმარება

საბაზო ენერგია, რომელიც საჭიროა ონის სააგადმყოფოს ფუნქციონირების ნორმალური პირობების უზრუნველსაყოფად შეადგენს ადგილობრივი გათბობის სისტემისათვის დაახლოებით **313461** კვტ*სთ/წ, ცხელწყალმომარაგებისთვის **63242** კვტ*სთ/წ და განათებაზე ელექტროენერგიისათვის **26280** კვტ*სთ/წ.

შენობა ხასიათდება საშუალო თბური ინერციით.

გადაწყვეტილება ენერგოაუდიტის ჩატარების შესახებ მიღებული იქნა იმის გამო, რომ ამჟამად მიმდინარეობს შენობის რეკონსტრუქცია, ამდენად ენერგოაუდიტის მიზანია შენობაში ენერგიის მოხმარების და ენერგიის კონსერვაციის პოტენციალის შეფასება და შემდგომ რეკომენდაციების შემუშავება.

ენერგობიუჯეტი

გამოთვლილი და გაზომილი ენერგიის მოხმარება ენერგოეფექტური დონისძიებებისა და რეკონსტრუქციის ჩატარებამდე და ჩატარების შემდეგ დაჯამებულია ქვემოთ მოყვანილ ენერგობიუჯეტის ცხრილში:


ენერგობიუჯეტი - ენერგოაუდიტი				
ბიუჯეტის კომპონენტები	ეს დონისძიებებამდე გამოთვლილი [კვტ*სთ/მ² წელი]	ეს დონისძიებებამდე გაზომილი [კვტ*სთ/მ² წელი]	ეს დონისძიებებამდე საბაზო [კვტ*სთ/მ² წელი]	ეს და რეკონსტრუქციის შემდეგ
გათბობა	261.2	261.2	261.2	152.4
ვენტილაცია	0	0	0	0
ცხელწყალმომარაგება	52.7	52.7	52.7	52.7
ტუბოები	11.2	11.2	11.2	11.2
განათება	21.9	21.9	21.9	9.1
სხვადასხვა	14.7	14.7	14.7	14.7
კონდიცირება	0	0	0	0
სულ	361.7	361.7	361.7	240.1

ენერგობიუჯეტი - ენერგოაუდიტი				
ბიუჯეტის კომპონენტები	ეს დონისძიებებამდე გამოთვლილი [კვტ*სთ/წელი]	ეს დონისძიებებამდე გაზომილი [კვტ*სთ/წელი]	ეს დონისძიებებამდე საბაზო [კვტ*სთ/წელი]	ეს და რეკონსტრუქციის შემდეგ
გათბობა	313461	313461	313461	182872
ვენტილაცია	0	0	0	0
ცხელწყალმომარაგება	63242	63242	63242	63242
ტუბოები	13386	13386	13386	13386

განათება	26280	26280	26280	10950
სხვადასხვა	17645	17645	17645	17645
კონდიცირება	0	0	0	0
სულ	434014	434014	434014	288096

წლიური ენერგომოხმარება, გამოთვლილი საკვანძო რიცხვების კომპიუტერული პროგრამით ნაჩვენებია ნახ.1

ენერგიის წლიური მოხმარება



ნახ.1. წლიური ენერგომოხმარება, გამოთვლილი საკვანძო რიცხვების კომპიუტერული პროგრამით.

ENSI საკვანძო რიცხვების კომპიუტერულ პროგრამაში:

სვეტი - “საბაზისო ხაზი” წარმოდგენილია არსებულ საექსპლუატაციო პირობებში შენობაში კომფორტული პირობების შესაქმნელად საჭირო ენერგიის მოხმარება.

სვეტი „ეე დონისძიებების გატარების შემდეგ“ წარმოდგენილია ენერგიის კონსერვაციის შეთავაზებული დონისძიებების გატარების შედეგად შემცირებული ენერგომოხმარების შეფასება.

7. ენერგოეფექტურობის პოტენციალი

აქ მოყვანილი სიდიდეები წარმოადგენს ეკონომიკური გამოთვლების

კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით ჩატარებული ეკონომიკური მოდელირების შედეგს. ენერგოაუდიტის შედეგად გამოვლინდა ენერგოფექტურობის ამაღლების მნიშვნელოვანი პოტენციალი ქვემოთ წარმოდგენილი შენობისათვის:

მიწოდებული ენერგიის დანაზოგი	145918	კვტ*სთ/წ
წმინდა დანაზოგი	29071	ლარი/წ
ინვესტიცია	60145	ლარი
ამოგების პერიოდი	2.1	წელი

ენერგიის დაზოგვის პოტენციალი ენერგოფექტური და რეკონსტრუქციის ღონისძიებების დასადგენად შეჯამებულია შემდეგ ცხრილში.

ეე პოტენციალი-ენერგო აუდიტი						
ონის საავადმყოფო		გასათბობი		1200 მ ²		
ფართობი:		ფართობი:		ფართობი:		
ეე ღონისძიება	ინვესტიცია [ლარი]	წმინდა დანაზოგი [კვტ*სთ/წ]	[ლარი / წ]	ამოგება	NPVQ*	
1. კედლების თბოიზოლაცია	18025	68328	13665	1.3	9.77	
2. ჭერის თბოიზოლაცია	9020	30421	6084	1.5	8.57	
3. განათების ახალი სისტემის დაყენება	700	3465	582	1.2	1.32	
4. ჰელიოსისტემა	32400	43704	8740	3.7	2.83	
მომგებიანი ეე ღონისძიება						
1. კედლების თბოიზოლაცია	18025	68328	13665	1.3	9.77	
2. ჭერის თბოიზოლაცია	9020	30421	6084	1.5	8.57	
3. განათების ახალი სისტემის დაყენება	700	3465	582	1.2	1.32	
4. ჰელიოსისტემა	32400	43704	8740	3.7	2.83	
სულ - ყველა ღონისძიება	60145	145918	29071	2.1		

* ეფუძნება 3.5 % რეალურ საპროცენტო განაკვეთს

აუცილებელია, რომ ყურადღება გამახვილდეს ღონისძიებების პაკუტზე, რომელიც წარმოდგენილია ცხრილში სახელწოდებით „ყველა ღონისძიება“. ზოგიერთი ღონისძიება შეიძლება იყოს შედარებით ძვირად დირებული, მაგრამ საავადმყოფოს დანიშნულებიდან გამომდინარე, მათი განხორციელება მაინც გამართლებულია.

CO₂-ს ემისიის შემცირება, რომელიც მოხდება ენერგოაუდიტით გათვალისწინებული ყველა ღონისძიების გატარების შედეგად, შეფასებულია

როგორც 398.59 ტონა/წ. ეს რიცხვები აღებულია ბოლო ცხრილიდან (იხ. ოვი „ეკოლოგიური სარგებელი“). ენერგიის სახეებზე გაყოფილი დანაზოგი გამრავლებულია CO₂-ს ემისიის კოეფიციენტებზე. შემდეგ მოხდა მათი შეჯამება და შენობის მოლიან ფართზე გამრავლება (1200 მ²):

$$12.8 \times 0.399=5.107 \text{ (კგ/მ}^2\text{)}$$

$$108.8 \times 3.006=327.05 \text{ (კგ/მ}^2\text{)}$$

$$5.107+327.05=332.16 \text{ (კგ/მ}^2\text{)}$$

$$332.16 \times 1200=398.59 \text{ (ტ/წ.)}$$

8. ენერგოეფექტური ღონისძიებები

8.1 ღონისძიებების ჩამონათვალი

ამ თავში წარმოდგენილია შემდეგი ენერგოეფექტური ღონისძიებების შეფასებები და დეტალური აღწერა, რომლის ჩამონათვალი მოცემულია შემდეგ ცხრილში:

ენერგოეფექტური და სარეკონსტრუქციო ღონისძიებები	
1.	კედლების თბოიზოლაცია
2.	ჭერის თბოიზოლაცია
3.	ფლუორესცენტული ნათურების დაყენება
4.	ჰელიუმის გამოყენება გათბობა-ცხელწყალმომარაგებაში

8.2 ღონისძიებები

ქვემოთ მოცემულია ყველა შეფასებული ღონისძიებების აღწერა:

ღონისძიება	1. - კედლების თბოიზოლაცია
არსებული სიტუაცია	საავადმყოფოს კედლები აშენებულია აგურისა და ბლოკის გამოყენებით სისქით 0.4 მ.
ღონისძიების შეფასება	თბოდანაკარგების შესამცირებლად მიზანშეწონილია კედლების გარე მხარე დაიფაროს საიზოლაციო მასალებით. იგი ითვალისწინებს 0.05 მ სისქის მინაბამბის, ან ბაზალტის ბოჭკოს გამოყენებას, რომლის გარე ზედაპირი დაიფარება დამცავი მასალით.
დანაზოგის გაანგარიშება (ENSI საკვანძო რიცხვების კომპიუტერული პროგრამით ან სხვა საშუალებით)	აღნიშნული ღონისძიება მოითხოვს 681 მ ² კედლების დაფარვას იზოლაციით. - წყალგაუმტარი საღებავი “Primary”, ინგესტიცია 6 ლ/მ ² x 681=4086 ლარი; - თბოიზოლაცია, ინგესტიცია 2.7 ლ/ მ ² x 681 = 1838.7 ლარი. - პლასტმასის ბადე, ინგესტიცია 1 ლ/ მ ² x 681=681 ლარი.

- ხის მასალა, ინვესტიცია	1.8 ლ/მ ² x 681=1225.8 ლარი;
- ბათქაში, ინვესტიცია	6.5 ლ/ მ ² x 681 =4426.5 ლარი.
- მუშის ხელფასი, ინვესტიცია	7 ლ/ მ ² x 681= 4767 ლარი.

ჯამური ინვესტიცია შეადგენს 17025 ლარს.

კომპიუტერული პროგრამით გამოთვლილი დაზოგილი ენერგიის რაოდენობა **68328 კვტ*სთ/წ-**ს შეადგენს. ფულად გამოსახულებაში იგი $68328 \times 0.2=13665$ ლარს შეადგენს, (0.2 ლარი წარმოადგენს თბური ენერგიის ფასს კვტ*სთ-ზე).

ინვესტიცია:			
პროექტირება/დაგეგმვა	500	ლარი	
პროექტის მართვა	500	ლარი	
კედლების იზოლაცია-მონტაჟი	17025	ლარი	
კონტროლი და გამოცდა		ლარი	
დოკუმენტაცია		ლარი	
სხვა ხარჯები		ლარი	
სრული ინვესტიცია	18025	ლარი	
ექსპლუატაციისა და მომსახურების ხარჯები, წელი	0	ლარი /წ	
წმინდა დანაზოგი	13665	ლარი /წ	
ეკონომიკური ექსპლუატაციის ხანგრძლივობა	20	წ	

ღონისძიება	2. - ჭერის თბოიზოლაცია
არსებული სიტუაცია	სახურავი სხვენით განლაგებულია გასათბობი სართულის ზემოთ. თბოგადაცემის კოეფიციენტი Ս (საშუალო) განისაზღვრა როგორც 1.2 კტ/მ²K , სახურავის მასალის შესახებ ინფორმაციაზე და ობიექტის დათვალიერებაზე დაყრდნობით.
ღონისძიების შეფასება	შენობის რეკონსტრუქციისას გათვალისწინებულია ჭერი დაიფაროს ბაზალტის ან მინა ბამბის 5 სანტიმეტრიანი იზოლაციით და დამცავი ხის მასალით. ამ ღონისძიებით თბოგადაცემის კოეფიციენტი შემცირდება 0,7 კტ/მ²K -მდე.
დანაზოგის გაანგარიშება (ENSI საკვანძო რიცხვების კომპიუტერული პროგრამით ან სხვა საშუალებით)	აღნიშნული ღონისძიება მოითხოვს 600 მ^2 ჭერის დაფარვას იზოლაციით. -ხის მასალა, ინვესტიცია $12 \text{ ლ/მ}^2 \times 600 = 7200$ ლარი; -თბოიზოლაცია, ინვესტიცია $2.7 \text{ ლ/ მ}^2 \times 600=1620$ ლარი.
ჯამური ინვესტიცია შეადგენს 8820 ლარს.	კომპიუტერული პროგრამით გამოთვლილი დაზოგილი ენერგიის რაოდენობა 30421 კვტ*სთ/წ- ს შეადგენს. ფულად გამოსახულებაში იგი $30421 \times 0.2=6084$ ლარს შეადგენს.
ინვესტიცია:	

პროექტირება/დაგეგმვა	100	ლარი
პროექტის მართვა	100	ლარი
ჭერის თბოიზოლაცია	8820	ლარი
დოკუმენტაცია	0	ლარი
სრული ინგესტიცია	9020	ლარი
ექსპლუატაციისა და მომსახურების ხარჯები, წელი	0	ლარი/წ
წმინდა დანაზოგი	6084	ლარი/წ
ეკონომიკური ექსპლუატაციის ხანგრძლივობა	20	წ

ღონისძიებება 3. - განათების ახალი სისტემის დამონტაჟება		
არსებული მდგომარეობა		
საავადმყოფოს განათების სისტემაში გამოიყენებოდა 70 ცალი ნათურა.		
ღონისძიების აღწერა		
ენერგოუდიტის გუნდმა მიიღო გადაწყვეტილება საავადმყოფოში კომფორტული პირობების შესაქმნელად განათების სისტემაში გამოყენებული იქნას მთლიანად ეკონომიკურები.		
დანაზოგის გაანგარიშება (ENSI საკვანძო რიცხვების კომპიუტერული პროგრამით ან სხვა საშუალებით)		
განათების სისტემის საბაზისო ელექტროენერგიის რაოდენობა შეადგენს 26280 კვტ*სთ/წ. განათების ახალი სისტემის ფლუორესენტური სანათებით დამონაჟების შემთხვევაში, მიღებული ენერგიის დანაზოგი გათვლილი იყო კომპიუტერული პროგრამით და შეადგენს 3465 კვტ*სთ/წ. ელექტროენერგიის არსებული ტარიფით ფულად გამოსახულებაში ეს დანაზოგი შეადგენს $3465 \cdot 0.168 = 582$ ლარს.		
განათების არსებული სისტემის ეფექტური სისტემით შეცვლის ინგესტიცია 600 ლარს შეადგენს :		
- 60 ფლუორესენტური ნათურები (10 ლარი/ცალი)- 600 ლარი;		
ინგესტიცია:		
პროექტირება/დაგეგმვა	50	ლარი
პროექტის მართვა	50	ლარი
განათების ფლუორესენტური ნათურები	600	ლარი
საჭირო კომპონენტები	0	ლარი
კონტროლი და გამოცდა	0	ლარი
დოკუმენტაცია	0	ლარი
სულ ინგესტიცია	700	ლარი
ექსპლუატაციისა და მომსახურების ხარჯები, წელი	0	ლარი/წ
წმინდა დანაზოგი	582	ლარი/წ
ეკონომიკური ექსპლუატაციის ვადა	3	წ

ღონისძიება 4. - ჰელიოსისტემის გამოყენება გათბობა-ცხელწყალმომარაგებაში		
არსებული სიტუაცია		

გასათბობად საავადმყოფოში იუენებდნენ ელექტრო გამათბობლებს და თუნექის შეშის ღუმელებს, რის გამოც შეუძლებელია სტანდარტული ტემპერატურის შენარჩუნება და კონტროლი შენობაში.

ღონისძიების შეფასება

სავადმყოფოში გათბობა-ცხელწყალმომარაგებისათვის გათვალისწინებულია დიზელის საწვავზე მომუშავე ახალი თანამედროვე სისტემების დამონტაჟება, რომელთაც გააჩნიათ არა ნაკლებ 85 % ეფექტურობა. ამავე დროს მოხდება მისი ჩანაცვლება ელექტროენერგიით.

ზემოაღნიშნული ღონისძიების გარდა მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ამ სისტემის ნაწილობრივი ჩანაცვლება ჰელიოსისტემებით, რომლებიც წლიურად ერთ მოდულზე საშუალოდ დაზოგავენ 2100 კვტ*სთ თბურ ენერგიას.

დანაზოგის გაანგარიშება (ENSI საკვანძო რიცხვების კომპიუტერული პროგრამით ან სხვა საშუალებით)

აღნიშნული ღონისძიება მოითხოვს 20 ცალი მზის ვაკუუმური ტიპის კოლაქტორის დამონტაჟებას.

-ვაკუუმური ტიპის კოლაქტორი, ინვესტიცია 20×1400 ლარი/ცალი = 28000 ლარი;

-ტუბო, ინვესტიცია 200 ლარი;

-სავაკუმულაციო ავზი 1000 ლარი;

-მონტაჟი, ინვესტიცია 3000 ლარი.

ჯამური ინვესტიცია შეადგენს 32200 ლარს.

კომპიუტერული პროგრამით გამოთვლილი დაზოგილი ენერგიის რაოდენობა **43704** კვტ*სთ/წ-ს შეადგენს. ფულად გამოსახულებაში იგი $43704 \times 0.2 = 8740$ ლარს შეადგენს,

ინვესტიცია:

პროექტირება/დაგეგმვა	100	ლარი
პროექტის მართვა	100	ლარი
ჰელიო სისტემა და მონტაჟი	3220	ლარი
კონტროლი და გამოცდა	0	ლარი
დოკუმენტაცია	0	ლარი
სხვა ხარჯები	0	ლარი
სრული ინვესტიცია	3240	ლარი
ექსპლუატაციისა და მომსახურების ხარჯები, წელი	0	ლარი /წ
წმინდა დანაზოგი	8740	ლარი /წ
ეკონომიკური ექსპლუატაციის ხანგრძლივობა	20	წ

9. ეკოლოგიური სარგებელი

მიწოდებული ენერგიის დანაზოგი და CO_2 -ს ემისიის თანმხლები შემცირება 1200 t^2 ფართობიდან შეადგენს:

ენერგომატარებელი				
ცენტრალური გათხმა	ას.ენერგია ლიტერი	ლიტერი თხევდო საშენაგავი	საშენაგავი	საშენაგავი
არსებული მდგომარეობა (კვტსთ/მ²წ)	-	21.9	261.2	
ეე და სარეკონსტრუქციო ღონისძიებების შემდეგ (კვტსთ/მ²წ)	-	9.1	152.4	
დანაზოგი (კვტსთ/მ²წ)	-	12.8	108.8	
დანაზოგი (კვტსთ/წ)	-	15330	130589	
CO ₂ ემისიის კოეფიციენტი (კგ/კვტსთ)	-	0,3999	3.006	
CO ₂ ემისიის შემცირება (კგ/მ²წ)	-	5.107	327.05	
CO ₂ ემისიის შემცირება (ტ/წ)	398.59			

CO₂-ის ემისიის შემცირება, რომლის მიღწევა ხდება ენერგოაუდიტის მეშვეობით განსაზღვრული ენერგოეფექტური ღონისძიებების რეალიზაციის შედეგად, შეფასებულია როგორც 398.59 ტ/წ.

$$12.8 \times 0.399 = 5.107 \text{ (კგ/მ²წ)}$$

$$108.8 \times 3.006 = 327.05 \text{ (კგ/მ²წ)}$$

$$5.107 + 327.05 = 332.16 \text{ (კგ/მ²წ)}$$

$$332.16 \times 1200 = 398.59 \text{ (ტ/წ)}$$

დანართი 1

ონის საავადმყოფოს ფოტომასალები

